

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 03/GENNAIO 2007

### SP 405 – SP 605 – SPN 1205 NUOVA POSIZIONE DEL LETTORE OTTICO LIVELLO GHIACCIO

A partire dai seguenti Numeri di Matricola:

SP 405 s/n ZC 1912

SP 605 s/n ZD 1865

SPN 1205 s/n ZE 1131

Il Lettore Ottico Livello Ghiaccio, codice ricambio 650674 02, è stato spostato nella parte inferiore del condotto di scarico (vedasi foto sottostante) al fine di evitare che il ghiaccio granulare scaricatosi nei 3 minuti di ritardo alla fermata durante i quali è in funzione il motoriduttore possa riempire la parte superiore del condotto/bocchetta di scarico.

