

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/DICEMBRE 2010

SERIE SV MODIFICA DEL SOFTWARE DELLA SCHEDA ELETTRONICA

A partire dalle seguenti Matricole:

SV 145	s/n 009 07576
SV 205	s/n 009 07613
SV 225	s/n 010 07616
SV 325	s/n 009 07589
SV 395	s/n 009 00753
SV 545	s/n 009 07605

Il software della Scheda Elettronica codice CM 33580250 è stato modificato al fine di disattivare il funzionamento del Sensore Spessore Ghiaccio durante i primi 7 minuti del ciclo di congelamento oppure dopo 3 minuti dalla partenza della pompa acqua durante il ciclo di congelamento in funzione di quale di queste due fasi avviene per prima.

La disattivazione del Sensore Spessore Ghiaccio durante il ciclo di congelamento è necessaria per evitare “falsi” segnali trasmessi dallo stesso alla Scheda Elettronica nella parte iniziale del ciclo di congelamento quando il ghiaccio non è ancora formato all’interno delle celle nel caso in cui alcuni schizzi d’acqua raggiungano le lamelle del Sensore Spessore Ghiaccio facendo andare prematuramente il fabbricatore di ghiaccio nel ciclo di sbrinamento.