

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/FEBBRAIO 2010

### SPN 405-605-1205

### NUOVO LETTORE OTTICO DI LIVELLO GHIACCIO

A partire dalle seguenti Matricole:

SPN 405 s/n 2104

SPN 605 s/n 2062

SPN 1205 s/n 1142

Il precedente Lettore Ottico di Livello Ghiaccio avente codice 650674 02 è stato sostituito con un nuovo modello più largo, 223 mm invece di 180 mm, in modo da avere i due “occhi” ad una distanza maggiore dal condotto verticale di scarico ghiaccio evitando il contatto di eventuali gocciolamenti d’acqua.

Il nuovo Lettore Ottico di Livello Ghiaccio è disponibile con il codice ricambio 650674 06 e può essere installato in sostituzione del precedente nei Modelli sopra elencati così come nei vecchi SP 405, SP 605 e SP 1205 effettuando due (2) fori di fissaggio dal diametro di 2 mm sul condotto verticale di scarico ghiaccio.

