

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/NOVEMBRE 2009


SPN 605

NUOVE FLANGE DELL'EVAPORATORE

A partire dal seguente Numero di Matricola:

SPN 605 s/n ZD 2038

Le flange superiori ed inferiori in acciaio inox dell'evaporatore sono state modificate aumentandone il loro spessore (da 5 mm a 8 mm), vedasi foto sottostanti.



In modo d'assicurare la perpendicolarità tra il coperchio del motoriduttore e l'evaporatore oltre che garantire il perfetto allineamento tra l'ingranaggio di uscita del motoriduttore e l'albero della coclea.

Il nuovo tubo evaporatore così come l'assieme evaporatore sono disponibili con gli stessi codici ricambio delle precedenti versioni con le quali sono perfettamente intercambiabili.

Si è provveduto inoltre al riposizionamento dell'uscita del tubo capillare dalla linea di aspirazione in modo da evitare eventuali contatti/attriti sia con il compressore che con il pannello laterale sinistro, vedasi foto sottostante.

