

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/APRILE 2009

### SPN 405-605-1205

### NUOVO CONDOTTO DI SCARICO GHIACCIO


A partire dai seguenti Numeri di Matricola:

SPN 405 s/n 2056

SPN 605 s/n 2004

SPN 1205 s/n 1140

il condotto in plastica (polyblack) di scarico ghiaccio è stato sostituito da un nuovo modello avente una sagomatura ad imbuto rovesciato che facilita lo scivolamento del ghiaccio granulare, vedasi disegno sottostante



Poichè il nuovo condotto di scarico ghiaccio è più largo nella parte inferiore (da 92 x 66,5 mm si è passati a 112 x 81 mm) lo stesso **non** è intercambiabile con la precedente versione a meno che non si proceda alla lavorazione del foro di uscita posto sul basamento del fabbricatore di ghiaccio allargandolo da 98 x 70 mm a 118 x 87 mm.

I codici ricambio dei nuovi condotti sono i seguenti:

SPN 405 Codice Ricambio: **660933 01**

SPN 605-1205 Codice Ricambio: **660933 03**

I precedenti condotti di scarico aventi codice ricambio 660573 04 & 660573 07 rimarranno disponibili come parti di ricambio così come il Kit Bocchetta + Condotto codice ricambio **060550 00**.