

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/OTTOBRE 2007

### **SP 405-605** **NUOVA MOLLA PER SEMI-GIUNTI**

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SP 405 s/n 1958

SP 605 s/n 1901

La molla con sezione da 2 mm utilizzata in precedenza nel Kit Giunto avente codice 060359 01, è stata sostituita da una nuova tipologia avente sezione maggiorata 2,5 mm, vedasi foto sottostante, in modo da aumentare il carico verticale sul semi-giunto superiore evitando “sollevamenti indesiderati” durante il normale funzionamento del motoriduttore.



Il Nuovo Kit Giunto è intercambiabile con la precedente versione e verrà fornito in sostituzione del precedente Kit mantenendo lo stesso codice ricambio .