

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/GENNAIO 2007

SERIE SV SCHEDA ELETTRONICA – REV. 2

Si informa che è ora disponibile la REVISIONE 2 della SCHEDA ELETTRONICA con Codice Ricambio CM 33580150 utilizzata in tutti i Modelli della Serie SV.

La modifica principale consiste nell'introduzione del filtro R/C posto sulla linea di alimentazione elettrica del Compressore/Bobina del Teleruttore come mostrato nelle sottostanti foto.

A fronte di ciò NON è più necessario tagliare la resistenza come indicato nel Bollettino di Servizio 01 Febbraio 2006.

