

# S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Sito internet: <http://www.simag.it/> - e-mail vendite : <mailto:sales@simag.it> - e-mail assistenza <mailto:service@simag.it>

## **BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/GIUGNO 2006**

### **SP 405 – SP 605**

#### **NUOVA POSIZIONE DEL CONTROLLO OTTICO LIVELLO GHIACCIO**

A partire dai seguenti Numeri di Matricola:

SP 405      s/n    ZC 1980

SP 605      s/n    ZD 1829

Il Controllo Ottico Livello Ghiaccio è stato spostato di 50 mm verso il basso ( vedasi foto sottostante) in modo da evitare l'eventuale accumulo di ghiaccio in prossimità dell'imbuto del condotto di scarico verticale durante la fase di arresto della macchina ( come riferito nel Bollettino di Servizio 01 Marzo 2006, di fatto il motoriduttore rimane in funzione per ulteriori 3 minuti dopo l'arresto della macchina nella condizione di Contenitore Pieno, al fine di espellere completamente il ghiaccio dell'interno del cilindro evaporatore).



La stessa modifica verrà presto introdotta anche sui Modelli SP 125-255 ed SPN 1205.