

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/MARZO 2005

SP 405 – SP 605 – SPN 1205

NUOVO RACCOGLI CONDENSA


A partire dai seguenti numeri di matricola:

SP 405 s/n 001781

SP 605 s/n 001744

SPN 1205 s/n 001127

Il precedente raccogli condensa metallico del motoriduttore è stato sostituito con uno **nuovo** di materiale plastico e di forma differente, provvisto di “troppo pieno” sotto l’alloggiamento del paraolio, vedasi foto sottostante.



Il **nuovo** raccogli condensa in materiale plastico è disponibile come parte di ricambio con il codice **660756 00** ed è intercambiabile al precedente con una parziale modifica al tubo di scarico in plastica.