

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/OTTOBRE 2004

SC 20

NUOVA POSIZIONE DELL'INTERRUTTORE DI LAVAGGIO

A partire dal seguente Numero di Matricola:

SC 20 s/n 256

L'interruttore di lavaggio è stato ruotato di 180° nella sua posizione, vedasi foto sottostanti.



La nuova posizione dell'Interruttore di lavaggio evita l'errata commutazione durante l'installazione del pannello frontale.