

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/AGOSTO 2004

SPR 120-165

NUOVA POSIZIONE DEL CONTROLLO LIVELLO GHIACCIO

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SPR 120 s/n 0051

SPR 165 s/n 2103

Come realizzato per il Modello SPR 80, vedasi Bollettino di Servizio 01/Marzo 2004, ora anche nei Modelli SPR 120 e SPR 165 la Sonda Ottica del Controllo di Livello Ghiaccio è stata spostata dalla bocchetta scarico ghiaccio (parte superiore) all'interno del contenitore ghiaccio, sopra l'apertura della fuoriuscita del ghiaccio. (vedasi foto sottostanti).



Il cambiamento di posizione ha incrementato la capacità di stoccaggio del ghiaccio nel contenitore di circa 7-8 Kg.