

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/LUGLIO 2004

SERIE SPR – SP 125 – SP 255

NUOVO RACCOGLI CONDENSA

A partire dai seguenti numeri di matricola::

SPR 80 s/n 3709


SPR 120 s/n 0051

SPR 165 s/n 2113

SP 125 s/n 1819

SP 255 s/n 1970

Il precedente raccogli condensa metallico del motoriduttore è stato sostituito con uno **nuovo** di materiale plastico e di forma differente, provvisto di “troppo pieno” sotto l'alloggiamento del paraolio, vedasi foto sottostanti.



Il **nuovo** raccogli condensa in materiale plastico è disponibile come parte di ricambio con il codice **660756 00** ed è intercambiabile al precedente con una parziale modifica al tubo di scarico in plastica.

Tra breve, la stessa modifica, sarà introdotta nei Modelli SP 405-605 e SPN 1205.