

S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Sito internet: www.simag.it - e-mail vendite : sales@simag.it - e-mail assistenza service@simag.it

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 2/OTTOBRE 2003

SD 80 - SD 125 - SD 210

NUOVA BANDIERINA

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SD 80 s/n 554881

SD 125 s/n 952498


SD 210 s/n 090972

La precedente bandierina è stata sostituita con una **nuova bandierina** inserita nell'assieme tendina, vedasi foto.

La principale differenza consiste nell'inserimento di due rilievi nella parte inferiore in modo da evitare che la stessa rimanga attaccata all'evaporatore durante la discesa dei cubetti.

La nuova bandierina è perfettamente intercambiabile con quella precedente.

I codici ricambi degli assieme tendina risultano invariati.



**NUOVA
VERSIONE**

**VECCHIA
VERSIONE**