

S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Sito internet: www.simag.it - e-mail vendite : sales@simag.it - e-mail assistenza service@simag.it

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/OTTOBRE 2003

SERIE SD

NUOVO INTERRUTTORE

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SD 22	s/n	204518
SD 23	s/n	772082
SD 30	s/n	269331
SD 40	s/n	366405
SD 60	s/n	458609
SD 80	s/n	554956
SD 125	s/n	952498
SD 210	s/n	090972

Il precedente deviatore I - II (Interruttore di lavaggio) con codice 620442 00, impiegato in tutti i modelli della Serie SD, è stato sostituito con un **nuovo Interruttore 0 - I (Interruttore del compressore)** disponibile con il codice **620442 02**, vedasi foto.

Commutando il nuovo interruttore nella posizione "0" si ha l'interruzione del funzionamento del compressore in modo da evitare il raffreddamento della soluzione anticalcare durante la fase di lavaggio.

**NUOVA
VERSIONE**



**VECCHIA
VERSIONE**