


BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/MARZO 2008

SERIE SV AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SCHEDA ELETTRONICA

A partire dalla fine del 2007 è stato **aggiornato** il Software della Scheda Elettronica codice CM 33580150 utilizzata in tutti i Modelli della Serie SV modificando il funzionamento del Jumper-Contatti di AUTORESET.


Il nuovo software della Scheda Elettronica nella modalità di RESET AUTOMATICO, contatti del Jumper di AUTORESET aperti, vedasi foto sottostante,



mantiene costante il livello dell'acqua all'interno della vaschetta acqua durante tutta la fase del ciclo di congelamento alimentando elettricamente la valvola solenoide ingresso acqua non appena il livello dell'acqua scenda al di sotto delle due lamelle del Sensore Livello Acqua.

Nel caso in cui la Scheda Elettronica codice CM 33580150 venga installata su un Fabbricatore di ghiaccio della Serie SV STANDARD, cioè SENZA il Jumper/Connettore collegato su i contatti di AUTORESET, si avrà, costantemente, un'entrata di acqua durante il ciclo di congelamento.

In questo caso, per risolvere l'inconveniente basterà chiudere i contatti del JUMPER, vedasi foto sottostante



commutando la funzione RESET da AUTOMATICO a MANUALE in modo che la valvola solenoide d'ingresso acqua venga alimentata elettricamente soltanto all'inizio del ciclo di congelamento.