

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/NOVEMBRE 2007

SERIE SPR e SP 125-255

NUOVA MOLLA PER SEMI-GIUNTI

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SPR 80 s/n 4828	SP 125 s/n 2196
SPR 120 s/n 378	SP 255 s/n 2566
SPR 165 s/n 2337	

Come realizzato per i Modelli SP 405-605 e SPN 1205, ora anche nella Serie SPR e nei Modelli SP 125-255, la molla con sezione da 2 mm utilizzata in precedenza nel Kit Giunto avente codice 060359 01, è stata sostituita da una nuova tipologia avente **sezione maggiorata 2,5 mm**, vedasi foto sottostante, in modo da aumentare il carico verticale sul semi-giunto superiore evitando “sollevamenti indesiderati” durante il normale funzionamento del motoriduttore.



Il Nuovo Kit Giunto è intercambiabile con la precedente versione e verrà fornito in sostituzione del precedente Kit mantenendo lo stesso codice ricambio .