

# S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Sito internet: <http://www.simag.it/> - e-mail vendite : <mailto:sales@simag.it> - e-mail assistenza <mailto:service@simag.it>

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/NOVEMBRE 2005

### SP 405 - SP 605 - SPN 1205

#### NUOVE COCLEE CON O-RING SULL'ALBERO INFERIORE

A partire dai seguenti Numeri di Matricola

SP 405	s/n	001822
SP 605	s/n	001805
SPN 1205	s/n	001129

L'albero inferiore delle coclee è ora dotato di una scanalatura nella quale vi è inserita una piccola O-Ring disponibile come parte di ricambio con il codice **640041 34**, in modo d'incrementare l'attrito-frizione con l'anello interno del cuscinetto inferiore, vedasi allegato.

L'attrito-frizione prodotto dall'O-Ring assicura la corretta/adequata trasmissione della rotazione all'anello interno del cuscinetto inferiore.

Le **nuove** Coclee sono perfettamente intercambiabili con quelle precedenti in tutti i Fabbricatori di ghiaccio SIMAG sopraindicati ed i relativi codici delle parti di ricambio risultano invariati:

Coclea corta	SP 405	Codice	724198 02
Coclea lunga	SP 605-SPN 1205	Codice	724198 03

