

S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Web site : www.simag.it - e-mail sales : sales@simag.it - e-mail service : service@simag.it

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/DICEMBRE 2003

SERIE SP

CONDOTTO SCARICO GHIACCIO MODIFICATO

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SP 405 s/n ZC 1686

SP 605 s/n ZC 1668

SPN 1205 s/n ZE 1117

Il condotto scarico del ghiaccio è stato cambiato nel suo aspetto passando dal colore bianco semitrasparente al colore nero, vedasi foto.

La motivazione principale della modifica è per ridurre il più possibile la trasmissione della luminosità esterna che può passare attraverso il vecchio condotto del ghiaccio semitrasparente per giungere ai "led" del controllo livello ghiaccio fermando l'apparecchio (CONTENITORE PIENO).

Il nuovo condotto scarico del ghiaccio "nero" sarà approvvigionato immediatamente come parte di ricambio in sostituzione del precedente una volta esaurita la scorta nel nostro magazzino.

Il codice ricambio risulta invariato.

