

# S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Sito internet: [www.simag.it](http://www.simag.it) - e-mail vendite : [sales@simag.it](mailto:sales@simag.it) - e-mail assistenza [service@simag.it](mailto:service@simag.it)

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 04/OTTOBRE 2003

### SERIE SC

#### NUOVO INTERRUTTORE

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SC 30	s/n	3849
SC 40	s/n	5533
SC 70	s/n	3191
SC 120	s/n	1819

Il precedente deviatore I - II (Interruttore di lavaggio) con codice 620442 00, impiegato in tutti i modelli della Serie SC, è stato sostituito con un **nuovo Interruttore 0 - I (Interruttore del compressore)** disponibile con il codice **620442 02**, vedasi foto.

Commutando il nuovo interruttore nella posizione "0" sia ha l'interruzione del funzionamento del compressore in modo da evitare il raffreddamento della soluzione anticalcare durante la fase di lavaggio.



**NUOVA  
VERSIONE**



**VECCHIA  
VERSIONE**