

S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: +39.02.93900215 - Fax: +39.02.93900226

sito internet : www.simag.it e-mail vendite : sales@simag.it e-mail assistenza : service@simag.it

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/APRILE 2003

SD 80 - SD 125 - SD 210 SC 70 - SC 120 - SC 210 SCR 120

NUOVO SUPPORTO TENDINA

A partire dai seguenti numeri di matricola:

SD 80	s/n	554831
SD 125	s/n	952445
SD 210	s/n	090947
SC 70	s/n	002997
SC 120	s/n	001777
SC 210	s/n	000011
SCR 120	s/n	001786

Il precedente supporto tendina è stato sostituito con un **nuovo supporto tendina**, vedasi foto.

Le differenze consistono in :

- inserimento di una piccola piega nella parte inferiore per evitare gli spruzzi dell'acqua.
- eliminazione dell'apertura rettangolare in entrambi i lati dello stesso.

Il nuovo supporto tendina è perfettamente intercambiabile con il precedente.

I codici ricambi risultano invariati.

